日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0734023

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年5月	QKG-FU55VZ	アルミ平	FU55VZ-530078

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,173,442km	380PS/279KW	A/T　イノマット	エアー	長：9,600 mm 幅：2,380 mm 高：780 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイル漏れ
水混入	◎	
水漏れ	○	ラジエター アッパータンクにじみ
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	134B2971	平成25年5月
【備考】引出しフック18対、スタンション穴16対＋1、5方開アオリ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

特記事項　キーレス1個、メインキー1本、スペアキー1本、ボディー床面穴有り、

※R3/07月：走行1,052,100km時クラッチＯＨ済。

記録簿　有（H26/9、R3/7）

タイヤ残量

単位：mm

	7	8	
	—	—	
8	8	8	8
9	9	9	9
スペア		—	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—

素材：アルミ　　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ