管理番号： 103226

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H23	BKG	FC7JKY-14882	ｳｨﾝｸﾞ
走行	馬力	シフト		
411,143 km	225 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T		6 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) ・ バキューム		長： 6.42 m 幅： 2.41 m 高： 2.37 m 門高： 2.28 m		

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ｳｨﾝｸﾞ	ﾄﾗﾝﾃｯｸｽ	2KV7549 HFCK3-MJAAQH		

ラッシングレール2段　引出しフック6対　庫内灯4ケ　燃料タンク200L×1

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ｽﾚ、ﾍﾀﾘ、ﾖｺﾞﾚ
ヘッドライト	○	ﾚﾝｽﾞｸﾓﾘ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ｶﾊﾞｰ欠品

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ （　）	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ (飛石有)（リペア (可) 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



特記事項

キャブ内汚れ、キズ　アイドリングストップ　ラジオアンテナ折れ　ハイルーフ

記録簿有り（H30/4～R2/1）

タイヤ残量

単位：mm

	3	4	
	／	／	
4	3	4	3
／	／	／	／
スペア		4	／

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5