日付：R05. 03/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P1234035

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年1月	PJ-CYZ52Q6	粉粒運搬車	CYZ52Q6-7000009
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 721,000km		M/T　H/L　7速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		点検不可
オイル混入	◎	
オイル漏れ		点検不可 オイル入ってない(レベルゲージに付かない)
水混入	◎	
水漏れ		点検不可
燃料漏れ		点検不可
排気		点検不可
マフラー		点検不可
ターボ		点検不可
冷却水吹返		点検不可

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		点検不可
ギア抜け		点検不可
クラッチ		点検不可
異音		点検不可
オイル漏れ	○	サイドカバー
リターダ		点検不可

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		点検不可
スターター		点検不可
オルタネーター		点検不可
P/W（運転席）	△	取り外し
P/W（助手席）	△	取り外し
坂道発進装置		点検不可
異常ランプ		点検不可 メーター欠
オーディオ		点検不可
バックカメラ	／	
電格ミラー		点検不可 ミラー欠
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	○	ハロゲン
ウィンカー	△	前：点検不可 後：点検不可 サイド：点検不可 取り外し
ワイパー	△	
ミラー	△	ミラー欠

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ		点検不可
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 250L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音		点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック		点検不可

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
飼料運搬車	自動車精工	010M6-26205AFR 「Z4560」	平成18年1月
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

特記事項　インパネバラシ
通電不可、エンジン始動不可
バンパー廻り欠

記録簿　無 ()

タイヤ残量

単位：mm

	1	1	
	—	—	
0	0	0	0
0	0	0	0
スペア		—	—

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：10.00R20









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ