日付：R04. 12/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0633084

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TPG-NPR85YN	シャーシ	NPR85Y-7012938

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
129,267km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ程度。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	右フロントコーナーレンズ傷。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	ギヤボックスオイル
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



特記事項

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	5	6	
	—	—	
5	5	4	5
—	—	—	—
スペア		—	—

◤ タイヤサイズ

	215/85R16	215/85R16	
	—	—	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スタッドレスタイヤ

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ