日付：R04. 12/06

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0834050

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-XZU710M	クレーン付平	XZU710-0006567

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
47,220km	136PS/100KW	M/T　5速	バキューム	長：3,750 mm 幅：1,890 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ステー折れ補修有。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　＊H31、1月26442Km時クラッチオーバーホール済（記録簿有）。キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアーキー2本。
フロントバンパー曲がり。
11/9鍵車載済み(根岸)

記録簿　有（H27/6～R4/1）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
5	6	5	3
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール　備考：スペアータイヤサイズ違い。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		
【備考】床板割れ。前立て曲り亀裂有。リヤ煽り右バーチカルロック不良。床後方スロープハンガー付。			
クレーン／クレーン	ユニック	URV263H 「F331271」	平成25年5月
【備考】2.63ｔ。3段ブーム。ハイアウトリガー。巻過防止装置不良。ワイヤー曲り要交換。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ