管理番号： 113246

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H26	QPG	FW1EYE-10040	ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾝ
走行	馬力	シフト		
476,620 km	380 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T		7 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) ・ バキューム		長： 9.63 m 幅： 2.36 m 高： 2.59 m 門高： 2.30 m		

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ﾊﾞﾝ	日本ﾄﾚｸｽ	72-140106-3		

センターローラー　ラッシングレール3段　庫内灯8ケ　ベンチレーター2ケ　90度ストッパー

燃料タンク300L+250L

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ｽﾚ、ﾖｺﾞﾚ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ （　）	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有（リペア　可　不可　）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



特記事項

キャブ内汚れ、キズ　ETC、タコグラフ付

記録簿有り（H27/9~R1/9）

タイヤ残量

単位：mm

	6	0	
	7	6	
5	5	3	3
4	0	3	3
スペア		14	11

タイヤサイズ

	245/70R19.5	265/70R19.5	※前前ﾀｲﾔｻｲｽﾞ違い
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5