日付：R03. 07/02

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：113224

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年3月	LKG-FR1EXBG	冷凍バン	FR1EXBG-国[01]101342

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,085,293km	360PS/265KW	M/T　7速	エアー	長：9,360 mm 幅：2,260 mm 高：2,220 mm 門高：2,180 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルフィラーホース漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	電源スイッチ不良
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミキーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ・傷　ダッシュボード外し穴あり

記録簿　()

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
3	2	3	4
0	3	0	0
スペア		0	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	—

素材：アルミ　備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFRXG-CQABDS「2KW0448」	

【備考】床キーストン　ジョロダー4列　ラッシング2段　90度ストッパー　庫内灯5ケ　水抜き穴4ケ　左サイドドア2ケ（観音扉）

冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CN	

【備考】-35℃設定　+12℃→-10℃（1h）

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ