日付：R05. 02/13

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0934024

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	平成24年7月	SKG-SZ2F24	平ボディ	SZ2F24-040831

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
152,720km	110PS/81KW	M/T　5速	バキューム	長：3,040 mm 幅：1,620 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	△	解除しない 調整不良。
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 65L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。ルームランプ不灯。スターターキー1本（キーレス付）、スペアー無。

記録簿　有（H25/6～R3/7）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア	6	5	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：フロント175/80R15、リヤ155/13/8PR

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			

【備考】左右煽り上部ステーキ付。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ