日付：R04. 12/21

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1034002

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年8月	TKG-FK64F	アルミウィング	FK64F-583673

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
327,529km	270PS/199KW	M/T　6速	エアー	長：6,240 mm 幅：2,390 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	カラー カメラステー曲り
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 タバコ穴 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	前：左割れ ドア
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	479C0937	平成26年

【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前立てヘコミ、補修跡。門口右側曲り。右観音扉ヒンジ曲り。
右後ろウイングロック曲り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項　キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。右ドアずれ。右ステップスカート割れ。右キャブバックへこみ。
エンジンキー1本、スペアー無、ボデーキー1本、燃料タンクキー1本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿　有（H27/12~R4/1）

タイヤ残量

単位：mm

	5	6	
	—	—	
8	8	10	7
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ