日付：R07. 01/20

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1134029

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年8月	SKG-FEB90	ダンプ	FEB90-500251

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
257,189km	150PS/110KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：4,070 mm 幅：2,030 mm 高：1,230 mm 門高：1,560 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サプライポンプ にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	△	破れ、擦れ、汚れ 座面骨組み折れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-35 「11U05-4513Y」	平成23年
【備考】デッキから上は別メーカーにて製造			
アルミ平ボデー	東洋ボデー	11721679	平成23年
【備考】左右2段あおり、リヤ観音扉、作業灯2ヶ（1ヶ不灯）、サイド煽り高さ1,230mm、煽り内削れ・穴あき有			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有









特記事項 キャブ内汚れ・キズ、ルームランプ不灯、ルーフ凹み穴あき補修あり。エンジンキー1本、スペアー無。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	2	2		
	—	—		
2	3	3	3	
—	—	—	—	
スペア		—	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアー欠品

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ