日付：R05. 01/02

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1134026

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年8月	PDG-FK62FY	クレーン付平	FK62FY-540056

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
367,863km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：5,550 mm 幅：2,160 mm 高：390 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	○	リヤ左レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】床引き出しフック6対、床後方スタンション穴2ヶ、左右アオリロープ穴4対			
クレーン／クレーン	ユニック	URU374N	平成22年7月
【備考】2.93t、4段ブーム、フックイン、ラジコン付			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

特記事項　キャブ内汚れ・キズ、インパネポケット欠品、ルーフへこみ有
エンジンキー3本
12/22鍵車載済み(根岸)

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	5	4	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	9	—	

◤ タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：スペアタイヤブロックえぐれ有



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ