日付：R07. 01/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1234074

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年8月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-510200
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
232,340km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット １２速	エアー	長：9,650　mm 幅：2,400　mm 高: 2,580　mm 門高：2,470　mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 純正デジタコ付

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	969A1146	令和 1年
【備考】センターローラー。引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。 門口プロテクター左右下側割れ。ウイング側面左右膨らみ有。ボデー看板跡有。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T060391N」	令和 3年
【備考】＊年式違い。PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2215mm。庫内リモコン無。 ラジコン欠品（受信器付）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。スマートキー2ケ。ボデーキー2本。

記録簿　有（R3/6～R4/5）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	11	11	
11	11	11	11
11	11	11	11
スペア	11	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　　備考：スタッドレスタイヤ。









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ