日付：R05. 01/22

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1234041

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年3月	QKG-CYL77A	アルミウィング	CYL77A-7005995

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
384,179km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,500 mm 門高：2,430 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	○	スイッチカバー割れ
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび 8ヶ所
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内汚れ・キズ。エア漏れ有り。安全窓ロック爪折れ。
エンジンキー2本。ボディキー4本。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿　有（H28/2~R4/9）

タイヤ残量

単位：mm

	4	2	
	—	—	
2	1	1	2
1	2	1	2
スペア		3	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：スチール　備考：リヤ3本再生タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DD709」	平成27年

【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ(左ウイング上げると2ヶ所不灯)。リヤバンパーカバー左右欠品。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ