日付：R07. 01/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1234069

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年4月	2PG-CG5CA	冷凍バン	JNCMB02G6JU031036

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
413,779km	390PS/287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,390　mm 幅：2,270　mm 高：2,400　mm 門高：2,160 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	リヤハウジング取り付けにじみあり。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	欠品

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。タコグラフ欠品。ドア灰皿右割れ左欠品。
エンジンキー2本、ボディキー6本、燃料タンクキー4本、キーレスリモコン1ヶ、ドアキー1本。

記録簿　有（H31/4～R4/10）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	3	1	
	1	3	
5	0	2	2
4	0	3	1
スペア		0	—

◤ タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	VHB 「T7D9262」	平成30年
【備考】断熱リヤ100mm、サイド80mm。ジョロダーレーン4列。ラッシングレール2段。庫内灯7ヶ。水抜き穴前後2対。 90度ストッパー。左観音式サイド扉。左オーバーハングバンパー曲がり。			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNF	平成30年
【備考】-35℃設定（　1hで　+11℃　→　-13℃　確認　）。2エバ。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ