日付：R05. 02/23

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1234085

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年10月	QPG-CW5ZA	アルミ平	JNCMM60D2HU022589
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
532,313km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,590 mm 幅：2,400 mm 高：680 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジン後方滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	欠品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 穴あき有

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 へたり 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	株式会社森林自工		平成29年10月
【備考】丸カンフック31ヶ。スタンション穴前方4ヶ・後方1ヶ。作業灯2ケ。床板シワ寄り、穴あき有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　キャブ内汚れ・キズ。タコグラフ欠品。2デフ。
エンジンキー3本。キーレスリモコン1ヶ。

記録簿　有（R2/10、R3/10、R4/10）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	—	—	
8	4	5	4
2	3	3	1
スペア		2	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：