日付：R07. 01/19

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0235042

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年7月	TKG-MK38C	アルミウィング	MK38C-30843

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
382,415km	215PS/158KW	M/T　6速	エアー	長：6,260 mm 幅：2,260 mm 高：2,410 mm 門高：2,310 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	カムメクラにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。キャブ塗り替え白塗装有。エンジンキー4本、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿　有（R2/12、R3/12）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	3	2	
	—	—	
1	2	1	1
—	—	—	—
スペア		12	—

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS「W6JR080」	平成27年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。リヤ跳ね上げ扉。ウイング看板消し塗装有り。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A「G5J0235」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2170mm、有効長1300mm、有効幅2045mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。ラジコン欠品(受信機有り)。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ