日付：R03. 05/20

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成21年6月	PKG-GK4XAD	トラクタ	GK4XAD-30274

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
897,070km	410PS/302KW	M/T　H/L　6速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	○	特定できない
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	△	有

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ドレーンプラグ
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	△	デジタル 電源入らない

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左サイドミラー上部ヒビ、アンダーミラー劣化

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 室内汚れ（タバコヤニ）

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	3	0	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	HP-1300C	平成21年6月

【備考】

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ