日付：R04. 05/14

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成22年12月	SKG-FEB50	その他	FEB50-500078

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
293,322km	150PS/110KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：4,320 mm 幅：2,081 mm 高：2,097 mm 門高：1,996 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル混入	△	点検不可
オイル漏れ	△	点検不可
水混入	△	点検不可
水漏れ	△	点検不可
燃料漏れ	△	点検不可
排気	△	点検不可
マフラー	○	
ターボ	○	
冷却水吹返	△	点検不可

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	未点検
ギア抜け	△	未点検
クラッチ	／	
異音	△	未点検
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	点検不可
オルタネーター	△	点検不可
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	△	未点検
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	未点検
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア		—	7

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		—	205/70R17.5

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「OY6G3749」	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ