日付：R03. 06/28

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1232113

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-107936

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
343,093km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：9,410 mm 幅：2,370 mm 高：2,500 mm 門高：2,420 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストンタイプ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右サイドアンダーミラー欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	ビニオンシール 前側デフピニオンフランジガタあり、シール漏れあり。
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。リヤショックアブソーバ4カ所オイルにじみ有。リヤ前側ラジアスロッドブッシュガタ有。

記録簿　有（R2年1月～R2年6月）

タイヤ残量

単位：mm

	5	7	
	5	8	
9	7	7	9
4	6	2	8
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2710-2「B190035」	令和 1年

【備考】ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前2ヶ所、後2ヶ所。左右上部庫内灯LED2列。
フェリーフック2対。断熱材：リヤ50㎜サイド30㎜ウイング35㎜

冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-	令和 1年1月

【備考】−30℃設定（1ｈで+11.2℃→　−15.0℃確認）

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ