日付：R04. 07/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成19年2月	ADG-SH1EDXG	トラクタ	SH1EDX-11770

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,015,552km	450PS/331KW	M/T　7速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル混入	○	サブタンクオイル汚れ
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	不明
マフラー	△	オイル吹き
ターボ	△	もれ オイル吹き
冷却水吹返	△	不明

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	不明
ギア抜け	△	不明
クラッチ	△	不明
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	不明
スターター	△	不明
オルタネーター	△	不明
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	△	不明
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	△	不明
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	ソーシン	HMV-13-A 「71-7841」	

【備考】

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	2	2	
	—	—	
2	2	0	4
—	—	—	—
スペア		0	—

◤ タイヤサイズ

	11R22.5	11R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スペア		11R22.5	—

素材：スチール　備考：