日付：R05. 02/18

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0135053

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年9月	TPG-NMR85AN	冷凍バン	NMR85-7041280

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
172,892km	150PS/110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,250 mm 幅：1,650 mm 高：1,690 mm 門高：1,670 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン付近滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。エンジンキー3本（1本キーレス付）。ボデーキー2本。2/14鍵車載済み(根岸)

記録簿　有（H31/1～R4/8）

タイヤ残量

単位：mm

	2	2		
	—	—		
3	2	2	3	
—	—	—	—	
スペア	0	—		

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H181377	平成30年8月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。 左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
冷凍機／直結	東プレ	XV32L0C-P	平成30年8月
【備考】-30℃設定　（　1hで　+1.5℃　→　-22℃　確認　）。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ