日付：R03. 06/18

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0433019

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	QPG-FS65VZ	冷凍バン	FS65VZ-510016

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
690,144km	420PS/309KW	A/T　イノマット　１２速	エアー	長：8,930 mm 幅：2,280 mm 高：2,490 mm 門高：2,490 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	燃料フィルターウォーニングランプ点灯。
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	ヒーター、ワイパー付きパワーミラー。
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 350ℓ×2。

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 アイドリングストップ、ベバストヒーター付き。※8速シフト時もたつき有り。

記録簿　有（H28/6~R2/7）

タイヤ残量

単位：mm

	11	13	
	11	11	
11	12	11	11
3	4	4	4
スペア		14	—

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—

素材：アルミ　　備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	「92-141210-1」	平成27年
【備考】ジョロダー4列、エアリブ、天井結露防止シート、LED庫内灯7対、ラッシング2段、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TFV2000D「469200009BL」	平成27年
【備考】縦型冷凍機、-30℃設定。※コントロールパネルカバーキャッチ破損。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ