日付：R03. 07/14

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0733001

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	QPG-FU65VZ	冷凍ウィング	FU65VZ-510141

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,116,077km	420PS/309KW	A/T　イノマット	エアー	長：9,520 mm 幅：2,370 mm 高：2,400 mm 門高：2,310 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース にじみ
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 350L×2

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　室内灯カバー割れ。センターコンソールボックスカバー割れ。室内天井ビス穴。小物入れ欠品。リアマーカーレンズ欠品。室内汚れ・タバコヤニ。矢崎総業温度記録計（コンソールボックス内）。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	3	2	
	—	—	
4	5	4	4
0	1	0	2
スペア		0	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：リア8本再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2231-3 「B160138」	平成28年2月
【備考】I型キーストン、ラッシング2段、ジョロダーレール4列、エアーラインレール、水抜き穴4ケ、庫内灯サイド上部LED、庫内天井穴2ケ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF 「699300023BL」	平成28年2月
【備考】-30℃設定。スタンバイ付き。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6476D 「S61201385」	平成28年1月
【備考】最大昇降質量1000kg、ゲート長1550、ゲート幅2400、ストッパー迄長1400、サイドストッパー幅2410、ゲートアームさび。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ