管理番号： 053261

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H25	QKG	CYJ77A-7006173	ｳｨﾝｸﾞ
走行	馬力	シフト		
617,510 km	380 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T		7 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) ・ バキューム		長： 9.60 m	幅： 2.39 m 高： 2.65 m	門高： 2.57 m

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ｳｨﾝｸﾞ	日本ﾌﾙﾊｰﾌ	DML-W9DA097		

ラッシング2段　※床前面割れ、腐れ　引出しフック9対　庫内灯4ケ

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ﾄﾞﾚﾝ部よりﾓﾚ､ｴﾝｼﾞﾝ中段部ﾆｼﾞﾐ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	△	ﾁｬｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ点灯
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	CABSUS点滅
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ｽﾚ、ﾍﾀﾘ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ （　　）	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有)（リペア (可)　不可）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



特記事項

燃料タンク300L+300L　シガライター欠品　ETC付　キャブチルト警告音止まらない時有り（キャブ少し上げると止まる）

タイヤ残量

単位：mm

	9	10	
	11	11	
6	6	6	6
9	11	11	10
スペア		5	／

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5