日付：R03. 10/30

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年1月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-100602
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
157,732km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,340 mm 幅：2,280 mm 高：2,140 mm 門高：2,090 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	△	チャージランプ点灯有
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8389-1 「B170827」	平成29年11月
【備考】ラッシング2段、床キーストン、水抜き穴4ヶ所、庫内灯LED、天井結露防止シート、庫内PGリモコン、サイドドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	平成29年11月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「17T100088N」	平成30年1月
【備考】最大昇降質量1,000kg			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項　結露防止シート一部剥がれ、車高灯左前欠損

記録簿　有（H30/5～R1/9）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	—	—	
11	9	11	11
—	—	—	—
スペア	2		—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ