日付：R04. 03/14

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0334029

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年4月	TKG-FK61F	冷凍バン	FK61F-580743

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
442,474km	220PS/162KW	M/T　6速	エアー	長：6,190　mm 幅：2,110　mm 高：2,050　mm 門高：2,040 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ 左取付部。

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキースペアー2本（メインキー無）。ボデーキー2本。

記録簿　有（H27/6～R3/12）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	2	3	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア		4	—

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：スペアーのみスタッドレスタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E2457」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成25年
【備考】-30℃設定　1Hで（　+5.4℃　→　-9℃　確認　）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「21T120162N」	令和 3年
【備考】＊年式違い。PG寸法：全長1575mm、全幅1990mm、有効長1255mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。 庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ