日付：R04. 05/07

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0733039

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成18年9月	ADG-CV4YL	タンクローリー	CV4YL-00116

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,072,511km	350PS/257KW	M/T　6速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	プレあり
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	ヒーターコア固定金具欠品
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。キャブ下側ゴトゴト音有り。

記録簿　有（H27/6～R2/8）

タイヤ残量

単位：mm

	2	4	
	1	1	
2	2	1	4
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：スチール　備考：スタッドレスタイヤ。プライ数違い交じり。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	東急車輌	LA141A「M222-543」	平成18年8月

【備考】積載品名：潤滑油。
最大数量14KL。5槽式（4KL、2KL、2KL、2KL、4KL）。
貯蔵タンク材質：アルミ。　移動貯蔵タンク次期圧力点検（H33/08/27まで）。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ