日付：R04. 05/30

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	TKG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7039725

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
283,134km	110PS/81KW	M/T　6速	バキューム	長：4,200 mm 幅：1,900 mm 高：1,900 mm 門高：1,800 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	点検不可
マフラー	◎	
ターボ	△	点検不可
冷却水吹返	／	点検不可

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	◎	
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	◎	
オルタネーター	△	点検不可
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	△	点検不可
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	△	点検不可
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H131945」	平成25年8月
【備考】庫内灯3つ ラッシング2段 水抜き穴2ヵ所			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P 「H131945」	平成25年8月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

特記事項

記録簿　有（）

タイヤ残量

単位：mm

3	2		
—	—		
4	6	5	5
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：左後ろ外側ホイール破損









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ