管理番号： 103216

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H22	PKG	FRR90-7019935	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
516,375 km	210 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T		6 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) ・ バキューム		長： 5.12 m 幅： 2.25 m 高： 2.06 m 門高： 1.87 m		

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本ﾌﾙﾊｰﾌ	GLF7-E5E0257		左側面ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ
冷凍機	菱重	TDJS70-1L2M		2ｴﾊﾞ -30度設定
格納PG	極東	CG1002G-3MRA2		最大昇降荷重1000Kg ｹﾞｰﾄ長さ1385mm 幅2190mm ｻｲﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ幅2215mm ｽﾄｯﾊﾟｰ迄長さ1115mm

ラッシングレール2段 ジョロダー4列 水抜き穴2ケ 床面アルミ縞 ※ゲートUPボタン埋没気味

※ゲート格納終了付近で動き少し悪い

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ﾛｯｶｰｹｰｽﾆｼﾞﾐ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	○	開閉時異音
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ﾔﾌﾞﾚ、ﾍﾀﾘ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ( )	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



特記事項

燃料タンク100L ハンドルスレ 小物入れ欠品 シガライター欠品 フロアマット破れ 灰皿欠品、割れ

燃料タンクキャップ欠品 室内ヤニ汚れ ビス穴 スペアタイヤホイール変形

タイヤ残量

単位：mm



タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5