日付：R04. 09/01

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0634033

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年5月	TRG-NKR85N	ドライバン	NKR85-7046278

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
28,743km	150PS/110KW	A/T　スムーサー　6速	エアー	長：3,650 mm 幅：1,770 mm 高：1,950 mm 門高：1,890 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 、 鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。ルーフヘコミ有。スターターキー1本、スペアー無、ボデーキー2本。

記録簿　有（H28/4～R4/5）

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
—	—		
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアータイヤ欠品。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	3X6G1679	平成25年

【備考】＊ボデー年式違い。ジョロダーレール2列。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。天窓1枚。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。観音扉3枚折り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ