日付：R04. 10/21

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0134048

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7080726

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
447,011km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：6,120　mm 幅：2,110　mm 高：2,030　mm 門高：2,020 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ブローバイフィルターケースにじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板張り。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋割れ。鍵メイン1本（スペアー無）。観音扉鍵1本。

記録簿　有（H27/9～R3/6）

タイヤ残量

単位：mm

	0	0	
	—	—	
1	0	0	1
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F152543	平成27年6月
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結	東プレ	XV72L0C-T「F152543」	平成27年6月
【備考】-30℃設定（　1hで　+3℃　→　-17℃　確認　）。			
格納ゲート／2枚折	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2「15T058748N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1230mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ