管理番号： 093248

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H20	PDG	CYJ77W8-7002306	ｳｨﾝｸﾞ
走行	馬力	シフト		
722,402 km	380 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T		7 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) バキューム		長： 9.60 m	幅： 2.37 m 高： 2.62 m	門高： 2.45 m

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ｳｨﾝｸﾞ	日本ﾌﾙﾊｰﾌ	DMH W8D1731		

引出し床フック9対　庫内灯3ケ　ラッシング2段（上段は中柱以後）　燃料タンク300L+200L　可倒式中柱

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ｵｲﾙｸｰﾗｰﾆｼﾞﾐ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	ﾉｲｽﾞ、ﾁﾗつき
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ﾀﾊﾞｺ穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ﾜｲﾊﾟｰ、燃線つき

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ （　　）	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有)（リペア (可) 不可 ）

※左F、R左右ｳｨﾝｸﾞｼﾘﾝﾀﾞｰにじみ

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



特記事項

タコグラフ付　ヤニ汚れ　室内ビス穴

タイヤ残量

単位：mm

	7	6	
	9	7	
3	5	5	5
10	7	8	10
スペア		6	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5