日付：R04. 12/19

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1234032

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	令和 2年9月		冷凍バン	KFKGG340W-25198

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：11,340 mm 幅：2,270 mm 高：2,480 mm 門高：2,360 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ T型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 冷凍コンテナ車。40フィート。手動式アウトリガー。自動リフトアクスル（作動未確認）。後方ツイストロック2ケ。
前方緊締装置2ケ。フェリーフック4対。

記録簿 ()

タイヤ残量

単位：mm

5	6	6	5
12	12	12	12
4	4	5	5
スペア	—	—	

タイヤサイズ

11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：アルミ　　備考：スペアタイヤ装備無し

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	SARX-40T 「K9D0604」	令和 2年9月
【備考】断熱リヤ125mm、サイド75mm。床アルミT型キーストン。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。水抜き穴後2ケ。			
冷凍機／サブエンジン	サーモキング	E0GM004931	令和 2年
【備考】-25℃設定。　（　30分で　+9.8℃　→　-21℃　確認　）。燃料タンク190L。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（ボデーコーションプレート有。）	確認済	無	









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ