



車両引揚依頼書

株式会社ウシジマ

代表取締役 牛島 様

TEL: 0943-24-1126

FAX: 0943-24-4812

2021年3月4日

オリックス自動車株式会社
オートレーディング本部
オートビッド東日本担当 山中
〒105-8589 東京都港区芝3-22-8
TEL: 03-6436-6137
FAX: 03-6436-6882
メール: akane.yamanaka.wp@orix.jp

いつも大変お世話になります。下記車両の引き揚げをお願いします。

1. 車両明細

お客様名	ジャパンフーズ物流株式会社	車名	7470-ド (冷凍冷蔵車)
登録番号	大阪800あ5478	車台番号	FRR90-7044191
年式	H25.2	型式	TKG-FRR90S2

2. 引き揚げ情報

引き揚げ先	ジャパンフーズ物流(株) 関西営業所	担当者	浦谷 様
住所	大阪府枚方市沼堀田近2-3-7		
TEL	072-867-3722	希望日	ご調整ください。

3. 備考

- 「オリックス自動車からの依頼」とお伝え下さい。
- 準備がありますので必ず事前にご連絡の上、引揚をお願いします。
- 看板がある場合は、看板剥離前後の画像をお願いします。
- 御社で抹消願います。

*2/5に依頼されたが 6日に回答いなかったので9/7に

※ 売却価格

(消費税、リサイクル料別)

返信連絡欄

オリックス自動車株式会社 山中 宛 (FAX 03-6436-6882)

受付担当者	引き揚げ確定日	月	日	引き揚げ予定
備考				

5022



御 見 積 書

（住所）

〒 573-1132
枚方市招堤田近2-3-17

いすゞ自動車近畿販売株式会社

（お名前）

ジャパンアーズ物流 株式会社
浦谷 義長 様

拠 点 名	守口SC
見積書番号	取 06-6908-2305 27760872
登録番号	大阪 800い5478 TKG-FRR90S2
型式	FRR90 -7044191
車台番号	25. 2. 26 前期車検 25. 2
登録年月日	3. 2. 28
車検年月日	629347 km MA 三亀 26
走行キロ	

TEL 072-867-3722 00741966-26-31

品名	単 価	数 量	計 算 額	備 考
01 排気ガス制御装置不良 (1580)				
ーエンジンチェックランプ点灯ー (DTC監視連絡点検整備)				
みまもりデータ 解析⇒冷却水高温異常				

インタークーラー Assy 脱着			9,700	
インタークーラー内部 薬品洗浄			6,800	
ラジエーター Assy 脱着			21,000	
ラジエーター Assy 交換			24,300	
ラジエーターコアホース 交換			1,900	
ラジエーターローホース 交換			1,900	
サーモスタット 脱着・交換 (2個)			1,900	
ウォーターポンプ Assy 脱着・交換 (荷台用冷凍コンプレッサー付き車)			6,800	
ファンクラッチ 交換			1,000	
ヒーターユニット 脱着			26,200	
ヒーターユニット 交換			9,700	
ヒーターホース 交換			1,900	
冷却水 入替え (不凍液, L.L.C.)			38,800	
カーウォーター ガスチャージ (真空引き含む)			9,700	
1867505120 カブエリ アセンブリ				
8980219724 ヒータ エレクト			109,300	
8973691410 クラップ; ウォータホース, ヒータ			70,700	
8981023375 ホース; ウォータ, ヒータ エレクト カラ ウォータ			140	
1867505050 ベルト; エアコン コンプレッサ			16,700	
8980930261 プーリー アセンブリ; アイドル, コンプレッサ			1,810	
8981403980 プーリー アセンブリ; フリクション コムプレッサ			9,480	
			25,000	
次頁に続く				

担当者

上記の通り御見積り申し上げます。
回卒弊社にご用命の程お願い申し上げます。

ご注意事項

- 要検整備のご用命の場合、車検諸費用は御受金とさせていただきます。
- 見積書有効期限は、見積書発行日より30日以内とさせていただきます。

お客様各位

◇御見積金額は問診または外観検査により御見積り申し上げたものであり、整備作業の進行過程において追加作業等が発生した場合はご相談申し上げます。

③ お客様

NO. 8009 P. 1

いすゞ自動車近畿(株) サロサービセンター

2020年 6月23日 10時02分
27809272

03-6436-6882



御 見 積 書

ご住所

〒 573-1132
枚方市招提田近 2-3-7

お客様

ジャパンフーズ物流 株式会社

様

TEL 072-867-3722 00741966-26-31

いすゞ自動車近畿販売

拠 点 名	守口 S C
見積書番号	TEL 06-6908-2305 27760872
登録番号	大阪 8 0 0 い 5 4 7 8 発行日
型式	TKO-FRR90S2
車台番号	FRR90 -7044191
登録年月日	25. 2. 26 納税期 25. 2
申請年月日	3. 2. 28
走行キロ	629347 km MA 三輪 26

車 台 番 号	車 種	価 値	価 値	価 値
8980966600	ホス; パン、EGR クラ	910	1.0	910
8943961800	ジヨウト; パン、EGR	1,530	1.0	1,530
8980962312	ダクト; ホス、パパン	12,900	1.0	12,900
8980962350	ダクト; ホス	12,900	1.0	12,900
8943966790	カスケット	430	2.0	860
8980922740	カスケット	380	1.0	380
8973007903	サモスケット	2,700	1.0	2,700
8973007873	サモスケット	2,700	1.0	2,700
8980426641	ホス、パン、アセブ	29,700	1.0	29,700
898075881	デッド; トラック、ベ	9,480	1.0	9,480
1867605070	ベ; クラック、パン	2,910	1.0	2,910
8981901491	パン; クラック	36,500	1.0	36,500
1097040570	クリック; ホス、アセブ	190	1.0	190
8981339550	クリック; ホス、アセブ	210	2.0	420
8981076124	ホス; ホス、アセブ、アセブ	6,250	1.0	6,250
8981076090	ホス; ホス、インレット、アセブ	1,680	1.0	1,680
G27124	ホス; ホス、インレット、アセブ	1,500	4.0	6,000
A240	ホス; ホス、インレット、アセブ	5,000	1.0	5,000
** 小 計 **		366,570		172,300

整備料金計 (税抜)	366,570	172,300
合計 (消費税込)		592,757
(内 課税合計)		538,870
(内 消費税)		53,887
御見積金合計		¥592,757

上記の通り御見積り申し上げます。
何卒弊社にご用命の程お願い申し上げます。

ご注意事項

○車検整備のご用命の場合、車検整備用は前受金とさせていただきます。
○見積有効期限は、見積書発行日より30日以内とさせていただきます。

お客様各位

◇御見積金額は問診または外観検査により御見積り申し上げたものであり、整備作業の進行過程において追加作業等が発生した場合はご相談申し上げます。

③ お客様

7 1 6000 000

～6/27/2021～(期) 2021年6月

27760872

6/27/2021 17:15

受付番号	担当者名	会社	営業所	状態	走行距離Km	車検満了日	トン種	登 録 番 号	車 体 番 号		型式		車名	メーカー	メーカー名	年式	積載	総重量	全長	全幅	全高	AT/MT
302-7	浦谷	JFL	関西	冷却水高温異常 修理見積 ¥592,757円(消費税込み)	629,290	R3.2.28	4	大阪 800 あ 5478	FRR90	7044191	TKG	FRR90S2	いす	フルハーフ	デンソー	25	3,150	7,960	817	247	338	MT
302-8	松村	名糖	厚木	【不動車】エンジン掛からず・異音・インジェクター不良のため修理が必要:修理代346,247円(見積書添付)その他老朽化のため運転席シート破れや庫内の歪みあり。	509,175	R3.3.1	4	相模 800 あ 7590	FK71F	550645	SKG	FK71F	三菱	フルハーフ	菱重	24	3,350	7,960	701	248	333	MT
302-9	黒田	アイソ	狭山	①車線逸脱警報関連装置故障(ミリ波レーダー、車間クルーズ)によるコントロールユニット交換 428,850円(税抜)別紙見積書あり。②エンジンフロントケースオイル漏れ修理、約100,000円。3月の車検整備に以上の修理が必要。稼働中に付き、距離はのびます。	755,589	R3.3.19	25	所沢 800 か 1336	CYJ77A	7000982	LKG	CYJ77A	いす	フルハーフ	デンソー	23	13,900	28,960	1,194	249	360	MT
302-10	倉田	名糖	浜松	シート等の経年劣化。エアドライヤー本体破損。	706,322	R3.1.17	25	浜松 800 か 936	CYJ77W7	7000132	ADV	CYJ77W7	いす	フルハーフ	菱重	18	13,200	24,960	1,194	250	348	MT

「おのち」になつて