






**Logico
Universal
Market**



コアサポート	
バンパーフォースメント	
サイドメンバー突起部	
F	クロスメンバー
	サイドメンバー
	インサイドパネル
	フロア(キャブ床)
ビラーインナー	A
	B
ダッシュパネル	
センターフロア	
ルーフパネル	
サイドシルインナー	
フロアサイドメンバー	
セットバック(キャブ背)	
ビラーインナー	C
	D
トランクフロア	
R	インサイドパネル
	サイドメンバー
	クロスメンバー
バックパネル	
バンパーフォースメント	



■特記事項

SAMウォーニング点灯・要現車確認
ナンバー灯点灯不良・球切れ疑い有
E/G回りにじみ
インタークーラーパイプにじみ
フレーム・Uボルト取付部・後軸取付付近歪み

■ 引取先

080-9185-8143(永吉・白井)

