

| 管理番号 | | 部品名 | |
|---------------|------------------------|-----------------|------------|
| C0334003 | | オートマチックミッションA y | |
| 部品詳細 | | | |
| 車両メーカー | サイズ | 初年度登録 | 型式 |
| 三菱ふそう | | 平成23年10月 | SKG-FEA20 |
| キャブ形状 | キャブ幅 | | |
| | | | |
| 目視点検 | | | |
| ミッション名 | ミッションの形状 | 実車走行テスト | |
| イノマツ | 筒型 | 実施 | |
| 目視点検（外観） | | | |
| ミッションケース | ハウジング（リテーナ） | ★オイルシール | スイッチ |
| 良好 | 良好 ME538984 110901D | 良好 | 良好 |
| レバー | メインドライブシャフト（先端部） | リリース関係 | オイル漏れ |
| | 良好 | | 良好 |
| ワイヤーハーネス&コネクタ | ★トルクコンバーター | セミO/H | |
| 良好 | 良好 | 未実施 | |
| 目視点検（内部点検） | | | |
| メインドライブシャフト | スプライン部 | ベアリング | シンクロナイザリング |
| 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| シフトフォーク | スリーブ | レール | 各ギア |
| 未確認 | 未確認 | 欠品 | 未確認 |
| 実車走行点検 | | | |
| ギヤ鳴り（変速時） | シフト抜け | 異音 | タイムラグ |
| 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |