

管理番号		部品名	
D1233003		Rホーシング	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
三菱ふそう		平成14年11月	KL-FU50KNY
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検			
サビの状態	スプリング当たり	キズの状態	センターボルト
良好		良好	
Uボルト穴			