

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年1月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-121816-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
248.807km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ オイルクーラー付近 み
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	20

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ I形キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。 エンジンキー3本、ボデーキー3本。
記録簿	有 (R3/5、R6/2)

タイヤ残量





単位: mm

	6	6	
	—	—	
6	6	6	7
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V054G63-05」	令和 2年
【備考】断熱材：サイド50mmリヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4例。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左サイド扉片開き式。庫内エアサスリモコン付。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「045701116BL」	令和 2年
【備考】 -30℃設定 稼動時間3684h。	+6.8℃	→	-11.2℃ (1h) 確認。
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S11104484」	令和 2年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2180mm有効長1395mm有効幅2115mm。ラジコン付。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------