

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年4月	TKG-NKR85YN	高所作業車	NKR85Y-7006247
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
51,999km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。
エンジンキー2本、ポデーキー2本。
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
6	6		
-	-		
5	5	5	5
-	-	-	-
スペア	8	-	

タイヤサイズ			
215/70R17.5	215/70R17.5		
-	-		
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
-	-	-	-
スペア	215/70R17.5		





素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-146TE 「229079」	平成28年3月

【備考】*電工仕様。作業床高さ14.5m。最大作業半径11.8m。バケット最大積載荷重250kg又は2名。バケット部油圧ホース付。ウィンチ付(最大吊り上げ荷重490kg)。フーム3段。前方格納式。作業灯1ケ。左収納BOX付。バケットフレームカバー割れ。安全帯ロープ取付確認装置付。取説あり。アワメーター3777.2h。

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	【ボデー内】	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	------	-------	----	-----	----	-----	----	--------	------	-------	-------	-----