





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年6月	TKG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7045215
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,368km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,270 mm 幅: 1,960 mm 高: 1,780 mm 門高: 1,770 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
異音	◎		特記事項					
オイル漏れ	◎		キャブ内傷・汚れ有り エンジンキ-4本 (内、キ-レス付1本) ポディキ-2本					
リターダ	/		記録簿 有 (H30/2~R5/12)					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F141721」	平成26年
【備考】 断熱材 サイド70mm/リヤ70mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ 脱着式間仕切りパネル スノコ板 LED庫内灯3個 水抜き穴 後方2ヶ所			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV32LSC-P 「F141721」	平成26年
【備考】 マワ30.0℃設定、1Hで16.0℃→マワ8.5℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			195/85R16	195/85R16		
-	-			-	-		
9	9	9	9	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	7	-		スベア	195/85R16	-	-
素材: スチール				備考:			

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ