

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年4月	KQG-CXM77AT	土砂禁ダンブ	CXM77AT-7000081
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
148,537km	330PS/243KW	M/T 7速	エア	長: 5,310 mm 幅: 2,330 mm 高: 1,190 mm 門高: mm

●: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	ステンレス	異音	◎	
異音	◎		【備考】					
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。リヤトルクロッドブッシュがたあり。(アクスルズレ。) E/Gキー2本 H30年3月、キャブ交換歴あり。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
3	5	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
8	5	4	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材: スチール				備考: スペア欠品			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	極東開発工業		(不明)
【備考】 ※コーションプレート欠品。天蓋アーム補修有。リヤゲート水密式。リヤゲート亀裂・補修有。油圧シリンダー滲み。サブフレーム錆・腐食穴。ボデー錆・腐食穴。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ