

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FV60VZ	土砂禁ダンプ	FV60VZ-510188
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
115,826km	420PS/309KW	M/T 7速	エア	長: 9,010 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,120 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。左コーナーパネル取付割れ（ドアと干渉有）。  
エンジンキー1本（スペア無）。キーレスリモコン1ヶ。  
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	2			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
4	4	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
0	0	0	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	4	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: スチール 備考: フロント・リヤタイヤサイズ違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	不明		(不明)
【備考】ファームダンプ。サイド煽り材質: 外側アルミ・内側ステンレス張り・枠鉄。リヤ煽り材質: 外側アルミ・内側鉄板張り。左右煽り膨らみ箇所有。油圧シリンダー2本式(滲み有)。リヤ煽り観音扉式。コーションプレート欠品			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【外装】

【ボデー内】