

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年10月	TPG-NHR85AN	保冷バン	NHR85-7019665
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
147,010km	110PS/81KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,090 mm 幅: 1,740 mm 高: 1,840 mm 門高: 1,800 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ タバコ焦げ跡有り
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー擦れ、アンダー ミラーステー付け根サビ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 63L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー3本、ボデーキー1本（キーシリンダ固着奥まで挿さらない）、キャブルーフレ
サビ、キー車載済み(10/1、黒木)
記録簿 有 (H29/4~R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
2	1	1	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	8	-		スベア	195/75R15	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	東プレ	「H162720」	平成28年10月
【備考】 水抜き穴4ヶ、庫内灯2ヶ、エアリブ、断熱材厚みリヤ50mmサイド50mm、リヤステップ腐食			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	