

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年12月	2RG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-500684
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
625,906km	460PS/338KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																																			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ																																	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																																	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																		
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																		
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																																		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ、エグレ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>○</td> <td>アルミ 400L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ、エグレ	燃料タンク	○	アルミ 400L												
走行関係																																									
点検項目	結果	状態																																							
リーフサス	◎																																								
エアサス	◎	リヤエアサス																																							
パワステ	◎																																								
ハンドル	○	擦れ、エグレ																																							
燃料タンク	○	アルミ 400L																																							
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態																																	
マフラー	◎		オーディオ	◎		異音	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	/		オイル漏れ	◎																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		デフロック	/																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板			
			ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																							
ギア鳴き	◎																																								
ギア抜け	◎																																								
クラッチ	/																																								
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
リターダ	/																																								
上物仕様																																									
点検項目	結果	状態																																							
床材質	/	鉄板																																							

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
スマートキー(ドアキー・キレースリモコン内蔵)1個 燃料タンクキー1本 AdBlueタンクキー1本
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			295/80R22.5	295/80R22.5		
-	-			-	-		
6	5	5	6	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	-	スペア		-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	ヨコシャ		平成30年
【備考】第五輪荷重 11500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ