

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	SDG-FC9JUKAP	平ボディ	FC9JKA-23944
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
57,011km	190PS/140KW	A/T 6速	エア-	長:6,210 mm 幅:2,110 mm 高:400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左ミラーキャップ欠品

点検項目	走行関係	結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
バンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	／		

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー 1 本

記録簿 有 (H31/2~R6/2)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	7	7	
	—	—	
7	7	7	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「17621985」	平成29年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド1 4対/リヤ3ヶ所 床フック3対 床板補修跡有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】