

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年12月	TPG-FEA50	冷凍パン	FEA50-553344
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
65,243km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長:2,990 mm 幅:1,600 mm 高:1,820 mm 門高:1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース オイル滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸込	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	パワステポンプホース オイル漏れ
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、リモコンキー1本、ポデーキー1本

記録簿 有 (H30/3~R4/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	6		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
6	6	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		8	—		205/75R16		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F176743」	平成29年11月
【備考】ラッシンググレール2段、庫内灯1ヶ、水抜き穴4箇所、保冷カーテン、左スライドドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MJ22LSC-N 「F176743」	平成29年11月
【備考】-30℃設定、1h（24.0℃→-10.5℃）確認済み、スタンバイコード付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------