

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年6月	TPG-NKR85AN	スライドダンプ	NKR85-7052448
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
110,394km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：3,010 mm 幅：1,590 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	E/Gシステム インジェクター不良			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	／	
ミッション			タコグラフ	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。 ルーフ凹み・キズ。
 エンジンキー2本
 ※R3/02月：走行距離61,726km時クラッチOH済。

記録簿 有（H28/9～R6/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
9	9	9	9	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	205/70R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	SD2-32 「S70397675」	平成28年
【備考】 前方左右丸カンフック1対 リヤアオリピン付 ラジコン付 前立てふくらみ有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】