

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年9月	TPG-NKR85AN	ダンプ	NKR85-7065960
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
27.971km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキ्यूム	長:3,000 mm 幅:1,590 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 75L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本（1本キーレス付）。
記録簿 有（R1/5～R2/9、R5/8～R6/3）

タイヤ残量

単位: mm





8	8		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ/三転ダンプ	新明和工業	DT2-11SY 「S80891977」	平成29年
【備考】 前立て左割れ・亀裂。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----