



外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハログン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		ロッカーケース、	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
		インタークーラーホース	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
		オイル漏れ						
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異音ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
マフラー	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ターボ	◎		ETC	/		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

記録簿 有 (H26/8、H29/2~R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
8	9	8	8	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		195/85R16	—
素材：スチール				備考：			



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------