

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年6月	TKG-FBA20	ボトルカー	FBA20-503468
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
97.245km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア抜け	◎		デフ					
クラッチ	/		点検項目	結果	状態			
異音	◎		異音	◎				
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎				
リターダ	/		デフロック	/				





**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。。助手席シート破れ。助手席ドア内張り割れ。助手席灰皿フタ割れ欠品。  
 キャブルーフ凹み。キャブ看板消し塗装有り。  
 エンジンキー1本。ボディキー2本。キーレスリモコン1個(作動不良)。  
**記録簿** 有 (H27/6、H28/6、R1/6~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	4			195/75R15	195/75R15		
-	-			-	-		
4	4	4	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	-	-		スペア	-	-	-

素材: スチール 備考: スペアキャリア曲がり使用不可。スペアタイヤ欠品。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ボトルカー	須河車体	「C7447-1」	平成24年
【備考】 ルーフキャリア付。台車付き。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ